

„Safety Work Instructions“ – Betriebsanweisungen weiterentwickelt

Betriebsanweisungen nach Gefahrstoffverordnung und Betriebssicherheitsverordnung werden seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Die Internationalisierung der Enrichment Technology Co. Ltd. erfordert eine Integration und Schulung vieler neuer Mitarbeiter weltweit. Einheitlich strukturierte Betriebsanweisungen erleichtern das Verständnis.

Für die Betriebsanweisungen fehlte bisher eine internationale, einheitliche Struktur, die für alle Standorte gleich ist und gleichzeitig die „best practice“ und die lokale Gesetzgebung berücksichtigt.

Als Arbeitsanweisungen haben sich in anderen europäischen Ländern bildgestützte Dokumentationen der Arbeitsschritte bewährt. Betriebsanweisungen „deutscher Art“ sind dort nicht bekannt. Die Lösung der Enrichment Technology Co. Ltd. integriert die Inhalte der Betriebsanweisungen in die Arbeitsanweisungen. Textinhalte der standardisierten „Safety Work Instructions“ stehen somit in den Muttersprachen der Mitarbeiter zur Verfügung und tragen wesentlich zum Verständnis wichtiger Informationen bei.

2011

Jahr: **2011**
Kategorie: **Gewinnung von Naturstein / Kies & Sand
/ Recycling**
Kontakt: **Enrichment Technology**

Stetterbacher Staatsforst

52428 Jülich

Internet: www.enritec.com

		Doc no.: ETC-D- Issue: Date: 17.05.2010	
SAFETY WORKINSTRUCTION (Betriebsanweisung nach §9 BetrSichV)			
Notrufnummer: 112			
Title: Betriebsanweisung für den Umgang mit Hochdruckreinigern Gebäude: 16 Abteilung: MPT-D-2 Kostenstelle: D-5420 Equipment No.:			
No. Arbeitsschritte: 1. Schmelzschutzanweisung vollständig anlegen 2. Wasserhahn anschließen, Schläuche auf Beschädigungen und unregelmäßige Verbindung prüfen, Wasserhahn öffnen. 3. 16 Angora CI-Dose einstecken. 4. Dose/Druck prüfen, bei Bedarf auffüllen. *Anzeige beachten! 5. System/Druckstatus prüfen, bei Bedarf auffüllen. (Typ RM 110 AS) *Warnanlage beachten! 6. Gerät einschalten. 7. Wassertemperatur zwischen 120 °C und 130 °C einstellen. 8. Lanze auf fest am Griffstück gehalten werden. Wasserstrahl nicht auf Personen richten. Verletzungsgefahr!!! 9. Nach dem Gebrauch Gerät ausschalten, Wasserhahn schließen und Wasserdruck über die Lanze ablassen. 10. Gerät/Druckanlage gemäß auf dem vorgegebenen Stellplatz "Personen Geb. 1P" zurück stellen. 11. Geräteersatz im Logbuch dokumentieren.			
Hilfsmaterial: Vollgesichtsschutz, Lederhandschuhe, Wathose mit Siefel nach §9 Ständesd. *empfehlenswert Typ RM 110 ASF			
Verhalten im Notfall: Informieren Sie im Notfall folgende Personen: C. Middendorf 526, G. Hüten 459, G. Blömer 510. Bei Kontakt mit Stoffen, Augen mit Notdusche mind. 15 min spülen und Arzt aufsuchen			
Gefahren für Mensch und Umwelt • Gefahr durch im Freien bei Regen • Gefahr durch unregelmäßige Verbindung • Gefahr durch unregelmäßige Verbindung • Gefahr durch unregelmäßige Verbindung • Gefahr durch Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagen • Gefahr durch Exposition von Betriebsmittelgeräten			
Name/Sign: _____ ETC-WI-	Prepared/Date: D. Föschel / 17.05.2010	Checked/Date: C. Middendorf / 20.05.2010	Approved/Date: G. Blömer / 21.05.2010
Page 1 of 1			

Betriebsanweisung für den Umgang mit Hochdruckreinigern

		TC12 Doc no.: ETC-D-BA-UB1 Issue: R1 Date:	
SAFETY WORKINSTRUCTION (Betriebsanweisung nach §9 BetrSichV)			
Notrufnummer: 112			
Title: Inform in case of emergency, Line Manager, Safety Manager and Site Director Title: Behälter für Flüssigstickstoff austauschen Gebäude: 31 Department: MRC-D Cost Center: D5500 Equipment No.:			
No. Working Steps: 1. Ventil Druckluftbau schließen 2. Kontrolle des Druck am Manometer 3. Überprüfen am Enddruckventil ablassen 4. Kontrolle ob der Druck abgebaut ist 5. Sperrventile Luftlagen mit Wasser spülen 6. Ventilschritte öffnen 7. LH-Halter senken nach oben entnehmen, dabei auf Dichtung achten, Lochhalter einbringen 8. Behälteröffnung mit Bündelstopfen verschließen, Behälter nur drucklos transportieren 9. Defiziter Behälter an die Anlage stellen 10. Bündelstopfen entfernen 11. LH-Halter mit austauschbarer Dichtung langsam in die Behälteröffnung einführen 12. LH-Halter mittels Bündelstopfen betriebsbereit 13. Dichtungsaussicht schließen 14. Druckluftbauventil öffnen			
Aid material: Persönliche Schutzausrüstung, Vollgesichtsschutz LH-Handschuhe (z.B. Art. Nr. 1326576), Geeignete Kleidung			
Spare parts: Behaviour in case of emergency: Bei Austritt größerer Mengen Stickstoff den Raum verlassen, Mitarbeiter warnen und Lüftung verbessern. Bei erkrankten/taubstellen sofort Arzt aufsuchen (steril abdecken)			
Name/Sign: _____ ETC-WI-Produkt-R1	Prepared/Date: I. Albertz / 30.10.2009	Checked/Date: G. Hüten	Approved/Date: G. Blömer
Page 1 of 1			

Austausch eines Flüssigstickstoffbehälters